KIT REPARACION CORONA CAF 5 (715012)

Precio sin IVA 925,00 €

Certificación: ISO 9001 & ISO 14004

Garantía: Ilimitada por defecto de fabricación

Todas las piezas necesarias para cambiar la corona dentada.

Hay que abrir la tapa del cabezal, extraer el grupo averiado y sustituirlo por éste.

Reparación muy rápida , sin regulación.

España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
943 880 063 - 943 880 855
943 880 770
gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa