


## TYROLIT DISCOS ZA-P43 PC X QUICK-CHANGE PARA ACERO 50 X R QDISC C X 50XR ZA80 P43 (116111)



- El zirconio garantiza la máxima vida útil y agresividad en acero
- Sistema TYROLIT QUICK-CHANGE para un cambio del disco rapidísimo
- Amplio surtido

DISCOS PREMIUM\*\*\* ZA-P43 PC X QUICK-CHANGE/ para acero



### DISCOS PREMIUM\*\*\* ZA-P43 PC X QUICK-CHANGE/ para acero

Con los TYROLIT QUICK CHANGE DISCS ahorrará tiempo y así aumentará su productividad. Son fáciles de manejar y se puede emplear sin ninguna herramienta de montaje adicional. Estos QUICK CHANGE DISCS han sido concebidos para trabajos de desbaste generales, especialmente para aplicaciones de acero.

Mediante dos anclajes diferentes cubrimos los sistemas de fijación más importantes

#### Aplicación

Para trabajos de rectificado grueso, eliminación de óxido y rebarbado de superficies de acero de difícil acceso

#### Recomendación

Tamaño del grano 36/40/60 para un arranque de material máximo

Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico